



San Cristóbal

Informe de Gestión

Estacionamiento

Sambil San Cristobal

Enero-Febrero 2021

GREGORY MONCADA
GERENTE OPERACIONES

SAMBIL

*Volver a ser
Volver a estar*

SAMBIL

*Volver a ser
Volver a estar*



Estacionamiento Sambil San Cristóbal

ENERO-FEBRERO 2021:

El presente informe de operaciones, representa todas las actividades que se planifican y se llevan a cabo en las instalaciones del Estacionamiento del Centro Comercial Sambil **San Cristobal** correspondiente al mes de **ENERO-FEBRERO 2021**:

En resumen el siguiente contenido:

- I. Tarifas
- II. Estadística
- III. Mantenimiento Preventivo
- IV. Infraestructura

Tarifa Estacionamiento Sambil San Cristóbal:

TARIFA PLANA: **1\$**


Cambio del Banco Central de Venezuela 28 Febrero **1.872.000 Bs.**

Puesto Fijo: **8\$**

Comportamiento Ingreso

Mes de Enero:


Comportamiento Enero 2021 Y 2020



Comportamiento Ingreso

Mes de Febrero:


Comportamiento Febrero 2021 Y 2020



Comportamiento Semana Regulada:


(Semanas 2021) 02, 04, 06, 08, 10

● San Cristobal




Comportamiento Semana Flexible:

(Semanas 2021) 01, 03, 05, 09, 11



Comportamiento 2019,2020, 2021:




Relación San Cristóbal Enero y Febrero

Transacciones, Bolivares, Dolares:

San Cristobal/Total Trans/Bolivares/Dolar

■ Total Trans ■ Bolivares ■ Dolar




Comportamiento ingreso en Dólares por Operación Mes Enero y Febrero:

Barquisimeto/Dolar, Maracaibo/Dolar, San Cristobal/Dolar y Valencia/Dolar


Operacion

● Dolar Brq ● Dolar Mcbo ● Dolar Sc ● Dolar Va




Porcentaje de ingreso general todas las operaciones Enero y Febrero


Transacciones, Bolivares, Dolares:





Mantenimiento Preventivo Máquinas Validadoras




Estatus Maquinas Validadora Taquilla





Mantenimiento Preventivo Máquinas Dispensadoras




Estatus Maquina Dispensadora Entradas



Mantenimiento Preventivo Máquinas Lectoras de Salida




Estatus Maquinas Lectoras Salidas



Mantenimiento Preventivo Barreras Entradas y Salidas




Estatus Balancín Entradas y Salidas



Mantenimiento Preventivo Sistema Veritrax (Puesto Fijo)



Estatus Paneles Veritrax






Se ejecutó el lavado y mantenimiento en pisos eliminando residuos, lubricantes en puestos, pasos peatonales y aceras en el Techado Norte



Mantenimiento y Lavado Sótano Sur:



Se ejecutó de igual forma el lavado y mantenimiento en pisos eliminando residuos, lubricantes en puestos, pasos peatonales y aceras en el Edif 5 del Techado Sur

Se ejecutó el lavado y mantenimiento en pisos eliminando residuos, lubricantes en puestos, pasos peatonales y aceras en el Edif 6 del Techado Sur

Trabajo :

Trabajo Recuperacion de Acometida Eléctrica de postes Zona Cilindro GLP

*Volver a ser
Volver a estar*



Recuperación de iluminación
taquillas de Pago

Recuperación de Iluminación redoma
Valet Parking



Trabajo :



Recuperación de Iluminación Áreas internas
Comedor, Oficina de Operaciones


*Volver a ser
Volver a estar*

Recuperación de cámara de seguridad externa
área PLANTA KATOLIGHT



Inicio de recuperación de pintura en los techados
Nortes y Sur

Trabajo : Preparación de superficie para posterior pintado, lavado y extracción de residuos



Trabajo : Recuperación de pintura línea peatonal y divisorias de puestos.



Inicio de recuperación de pintura en los techados Nortes y Sur


*Volver a ser
Volver a estar*

Trabajo : Antes y Después.




Inicio de recuperación de pintura en los techados
Nortes y Sur

*Volver a ser
Volver a estar*



Trabajo : Reparación de concreto canal de entrada puerta 1 Av. Libertador por parte de Administradora Sambil



Trabajo : Aprovechando la demolición del concreto se recuperó la acometida eléctrica y de comunicación de la máquina entrada derecha de puerta 1.

