

"Perdemos más tiempo y energía dándole vueltas al problema que solucionándolo."

(Henry Ford)




Informe de Gestión Estacionamiento Sambil Valencia Abril 2022

ALEXANDER AMAYA
GERENTE OPERACIONES

Volver a ser








Estacionamiento Sambil Valencia Abril 2022:

El presente informe de operaciones, representa todas las actividades que se planifican y se llevan a cabo en las instalaciones del Estacionamiento del Centro Comercial Sambil **Valencia** correspondiente al mes de **Abril 2022**:

En resumen el siguiente contenido:

- I. Tarifas
- II. Estadística
- III. Mantenimiento Preventivo
- IV. Infraestructura







Tarifa Estacionamiento Sambil Valencia:


TARIFA PLANA: 5.00 BS D.

Puesto Fijo: 100 BS D.




Comportamiento Ingresó Mes de Abril 2021 2022:








Comportamiento 2018, 2019, 2020, 2021, 2022:






Relación Valencia Abril

Transacciones, Bolivares, Dolares:






Comportamiento ingreso en Dólares por Operación Mes Abril:






Porcentaje de ingreso general todas las operaciones Abril Diferencial, Bolivares, Dolares:

Ingreso Día Bs V.s. \$ Todas Las Operaciones



SAMBIL Instalacion Dispensador E3

Se recibe dispensadora de barquisimeto, donde se instaló y se realizo las configuraciones con entervo y barrera como entrada 3 de 1era base.

















Se sustituyó el ups de salida 1 ya que sufrió daños graves por diferentes picos de corriente, se instaló ups de 1000va. también se realizo cambio de la caja de herramientas.
















Pintado de gris epoxi taquillas y oficinas

Se preparó y se pinto los piso de las taquillas y oficinas con gris epoxi claro de montana.























Compra aire acondicionado boveda

Volver a ser Volver a estar

El aire de la oficina de bóveda se encontraba en muy mal estado por los años de uso, se realizó la compra de un equipo nuevo y se instaló y puesto en marcha.







SAMBIL -

Cambio reflectores grada 3

se realizó la compra de reflectores para ser instalados en las torres de grado 3 para recuperar la iluminación un 100%.



















Se realizó la compra de 2 lectores Honeywell con base (a través de gregori) y se instalaron en las cajas de pago que estaban pendiente por instalar.










Reforzando iluminación techada

Se realizó cambio de tubos dañados, baja potencia y reforzar zonas como grada 1.













Lavado estacionamiento por zona

Se realizó el lavado del estacionamiento según cronograma abril en diferentes áreas.

